

# AIRZERO HID 適合表

2019年4月現在

## 【ご注意】

※年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、寒冷地仕様等の装備品違い、正規輸入車と並行輸入車の違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。  
 ※ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007) 必要車両にワーニングキャンセラーを使用しても、車両個体差や車両の仕様によって、球切れ警告灯を回避できない場合がございます。  
 ※備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ワーニングキャンセラーTypeⅢ (BAP0007)と電源リレーハーネス (BAP0009)が必要になる場合がございます。  
 ※AIRZERO HID H4を装着する際には、備考欄未記載の車種でも車両個体差や車両の仕様によって、ハイビームインジケータ点灯アダプター (BAP0022)が別途必要になる場合がございます。  
 ※ハイブリッド車にコンバージョンキット (H4を除く)を装着する際には、バッテリー電源リレーハーネス (BAP0010)の併用を推奨致します。  
 ※備考欄記載の必要部品は、原則的にロービームに装着する際に必要な部品となります。また、ハイビーム及びフォグランプに関しては、適応未確認です。  
 ※取り付け方法や状況、または検査官の目視判断により車検に通らない場合がございますので予めご了承ください。

クライスラー/クライスラーJEEP				純正バルブ形状			AIRZERO HID ロー側 適応	備 考
車種名	車両型式	年式 (西暦)	グレード・仕様	ハイ ビーム	ロー ビーム	フォグ ランプ		
300C	LX35, LX57	05.02~11.09		HB3	HID	HB4	D1S	
300	LX36	12.12~15.09		HIR2 (9012)		H11	×	正常点灯しないため装着不可 (フラッシング)
		15.10~18.02		HID		H11	D3S	
300M	LR35	00.06~04.04		HB3	HB4		HB	
クロスファイヤー		03.12~08.05		H7	H7	HB4	H7	
コマンダー	XH	06.05~10.04		HB3	H11		H11	
バイパー		99.10~03.01		HB3	HB4		HB	
PTクルーザー	PT	00.07~06.04		HB3	H7	H10	H7	純正バルブアダプター要加工
		06.05~10.11		HB3	H7	H10	×	正常点灯しないため装着不可

グランドチェロキー	ZMX, ZY	93.01~99.05		H4			H4		
	ZG40, ZG52			HB3	HB4		HB		
	WJ40, WJ47	99.05~05.06		HB3	HB4		×		
	WH47, WH57	05.07~11.02		HB3	H11	HB4	×	正常点灯しないため装着不可 (フラッシング)	
	WK36, WK57	11.03~13.10		HB3	H11	PSX24W (5202)	H11	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要	
			HID		PSX24W (5202)	D1S			
13.11~			HB3	H11	H11	H11	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要		
			HID		H11	D3S			
グランドチェロキーLTD	WJ40	90.03~		HB3	HB4		×	遮光板にバルブが干渉するため装着不可	
グランドボイジャー	GS33L	97.04~01.04		H4			H4		
	RG33L	01.05~04.04		H7	H7		H7	球切れ警告灯点灯のため装着不可	
		04.05~08.05		H7	H7		H7		
	RT38	08.05~11.02			H11		H11	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要	
コンパス	MK49	14.03~17.11		H9		H11	×	正常点灯しないため不可	
	M624	17.12~		HB3	H11	H11			
チェロキー	7MX	90.03~01.10		H4			×	後方スペース不足のため装着不可	
	KJ37	01.10~08.06		H4			HB4	H4	
	KK37	08.05~13.04		H4			H10	×	正常点灯しないため装着不可 (H/L切替不良、チラつき)
	KL24, KL32	14.05~		HIR2 (9012)		PSX24W (5202)	HIR2	別売キャンセラーTYPE3 (BAP0007)、 電源リレーハーネス (BAP0009) 必要。 HB3用リングに交換必要	
			HID		PSX24W (5202)	D3S			
ラングラー	TJ40S	02.12~07.02		H4			H4		
	JK38S	07.03~10.05		H4			H10	×	正常点灯しないため装着不可 (H/L切替不良)
	JK36S, JK38S	10.05~18.10		H4			PSX24W (5202)	×	正常点灯しないため装着不可 (H/L切替不良、チラつき)
	JL36S	18.11~	スポーツ	H4			×	灯体裏防水カバー有りため装着不可	
			サハラ	LED			LED	×	
ラングラースポーツ	TJ40S	96.11~07.03		H4			H4		