

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
4C	96018	2014.07~2020.04		LED		—		—	—			
4Cスパイダー	96018	2015.11~2020.04		HID		—		—	—			
ジュリエッタ	940181	2012.02~		H1	H7	—	×	Lo:特殊バルブアダプターのため不可	H3	—		
	940141			H1	D1S	—	—					
ミト	955	2009.06~2018.10		H7	H7	×	○	Hi:スペース不足のため不可 Lo:ミト専用キット推奨 (品番:PMEMT60 ¥32,000<税込¥35,200>)	H1	—		
				H7	D1S	×	—					Hi:スペース不足のため不可

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A1	8X	2011.01~2019.09		H1	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
A1スポーツバック	8X	2012.06~2019.09		H1	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	GBD	2019.11~						ハロゲン車あり	—	—	
A3 (スポーツバック含む)	8PA/8PB	2004.10~2008.08		H7	H7	—	—		H7	—	
	8PC	2008.09~2013.08		D3S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D3S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	8VC	2013.09~2016.12		D3S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2017.01~2021.03		D5S		—			—	—	
GYD	2021.04~		LED		—			—	—		
A4	8E (B6)	2001.6~2005.01		H7	H7	—	—		H11	調	
	8EA/8EB (B7)	2005.02~2008.02		D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D3S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	8WC (B9)	2016.02~		D5S		—			—	—	
A4 アバント	8E (B6)	2002.2~2005.01		H7	H7	—	—		H11	調	
				H7	D1S	—	—				
	8E (B7)	2005.02~2008.07		D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	8KC (B8)	2008.08~2012.03		D3S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2012.04~2016.04		D3S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
8WC (B9)	2016.04~		D5S		—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A5 (スポーツバック含む)	8TC (B8)	2008.02~2011.12		D3S	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
		2012.01~2017.03		D3S	—		H8	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000 <税込¥16,500>)必要 ・要加工(灯体後方の樹脂部品との干渉 部分を削る)		
	FSC	2017.04~		HID LED	— —		— —	— —			
A5 カブリオレ	8FC (B8)	2009.08~2011.12		D3S	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
		2012.01~2017.03		D3S	—		H8	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・要加工(灯体後方の樹脂部品との干渉 部分を削る)		
	F5C	2017.04~2019.05		HID LED	— —		— —	— —			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
A6	4BA (C5)	1997.09~2004.06		H7	H1	—	—		H3	—	
	4FC (C6)	2005.06~2006.07		D2S		—			H7	—	
		2006.08~2008.12		D1S		—			H7	—	
		2009.01~2011.07		D3S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
	4GC (C7)	2011.08~2019.02		D3S/D5S		—/—			調	調	
			LED		—			調	調		
F2D	2019.03~		LED		—			—	—		
A6 ハイブリッド	4GC	2011.08~2015.05		LED		—			—	—	
A6 アバント	4FC	2005.06~2006.07		D1S		—			H7	—	
		2006.08~2008.12		D2S		—			H7	—	
		2009.01~2012.01		D3S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
	4GC	2012.02~2019.02		D3S/D5S		—/—			調	調	
	LED		—			調	調				
F2D	2019.03~		LED		—			—	—		
A6 オールロード	4FA (C6)	2006.09~2009.01		D1S/D2S		—			H7	—	
	4GC (C7)	2012.08~2014.05		D3S		—			調	調	
A7 スポーツバック	4GC	2011.05~2018.08		D3S		—			調	調	
				LED		—			—	—	
	F2D	2018.09~		LED		—			—	—	
A8	4EB (D3)	2004.02~2010.11		D2S		—			H7	—	
	4HC (D4)	2010.12~2014.02		LED		—			—	—	
		2014.03~2018.09		LED		—			—	—	
	F8C	2018.10~		LED		—			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Q3	8UC	2012.05~2019.09		D3S/D5S	—/—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F3D	2020.08~		LED	—			—	—		
Q3 スポーツバック	F3D	2020.08~		LED	—			—	—		
Q5	8RC	2009.06~2012.10		D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2012.11~2017.09		D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	FYD	2017.10~		LED	—			—	—		
Q7	4LB	2006.10~2009.09		D1S	—			H7	—		
		2009.10~2013.09		D3S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	4MC	2016.03~		D5S	—			—	—		
				LED	—			—	—		
TT	8NAPXF (A4)	1999.10~2006.09		H7	H1	—	—	H3	—		
	8JB/8JC (A5)	2006.10~2010.08		D1S	—			H11	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※付属コンデンサ必要	
		2010.09~2015.07		D1S	—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	FVC	2015.08~		LED	—			—	—		
R8	42B、 42C	2007.07~2010.09		D1S	—			H11	調		
		2010.10~2013.03		D3S	—			調	調		
		2013.04~2016.02		D3S	—			調	調		
		2016.03~		LED	—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
1シリーズ	E87	2004.09~2007.04		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2007.05~2011.08		H7	D1S	—	—				
	E88 (カブリオレ)	2008.03~2014.02			H7	H7	—	—	H11	調	
					D1S		—				
					D1S		—				
	E82 (クーペ)	2008.02~2014.02			D1S		—		—		
	F20	2011.09~2015.04			D1S		—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
2015.05~2019.10				H7	H7	—	—	H8/LED	○/—	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
F40	2019.11~			LED		—					LED
2シリーズ	F22/F23 (クーペ/カブリオレ)	2014.04~		D1S		—		H8/H11	調		
	F45 (アクティブツアラー)	2014.10~		LED		—		H8	×	運転席側のウォッシャータンク干渉のため 装着不可	
	F46 (グランツアラー)	2015.06~		LED		—		H8	調		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
3シリーズ (F30,F31,F34,G20,G21は次ページ)	E90/E91 (セダン/ツーリング)	2005.04~2008.11		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—				
		2008.11~2011.12		H7	D1S	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—				
	E92 (クーペ)	2006.05~2010.09	M3含む	D1S		—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	D1S		—					
		2010.10~2013.09	M3含む	D1S		—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	D1S		—					
	E93 (カブリオレ)	2006.09~2010.04		H7	D1S	—	—	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—				
		2010.05~2014.02		H7	D1S	—	—	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
3シリーズ (E90,E91,E92,E93は前ページ)	F30/F31 (セダン/ツーリング)	2012.01~2015.07		H7	H7	—	—	H8	○	●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※付属コンデンサー不要 ●アクティブハイブリッドはオイル クーラーと干渉のため不可 ●コーナリングランプ連動付車は 点滅のため不可	
				D1S		—					
		2015.08~2019.02		LED	—		LED	—			
	F34 (グランツーリスモ)	2013.06~		D1S	—		H8	調			
	G20/G21 (セダン/ツーリング)	2019.03~		LED	—		LED	—			
レーザー		—									
4シリーズ	F32 (クーペ)	2013.09~2020.09		D1S	—		H8	○	●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
				LED		—					
	F33 (カブリオレ)	2014.02~2021.02		D1S	—		H8	○	●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
				LED		—					
	F36 (グランクーペ)	2014.06~2020.09		D1S	—		H8	○	●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要		
				LED		—					
	G22(クーペ)	2020.10~		LED	—		LED	—			
G23(カブリオレ)	2021.03~		LED	—		LED	—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
5シリーズ	E60/E61 (セダン/ツーリング)	2003.08~2007.05		H7	H7	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2007.05~2010.02		H7	D1S	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	Mスポーツ		H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F10/F11 (セダン/ツーリング)	2010.03~2013.08			D1S		—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。
			Mスポーツ		D1S		—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。
		2013.09~2017.01		D1S		—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。	
	F07 (グランツリスモ)	2010.08~2017.01			D1S		—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
					LED		—		LED	—	
	G30/G31 (セダン/ツーリング)	2017.02~			LED		—		LED	—	
6シリーズ	E63/E64 (クーペ/カブリオレ)	2003.10~2007.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2007.11~2011.7		H7	D2S/D1S	—	—/—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	F12/13 (カブリオレ/クーペ)	2011.08~			D1S		—		LED	—	
					LED		—				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグラブ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
7シリーズ	E65/E66 (ノーマル/ロング)	2002.02~2005.04		H7	D2S	—	—		H3	—	
		2005.05~2009.02		D1S		—			HB	×	ECU誤作動の可能性
	F01/F02/F04 (ノーマル/ロング/ ハイブリッド)	2009.03~2015.09		D1S		—			H8	×	キャンセラーを装着しても、警告灯が消えず正常点灯しない車両があるため不可
	G11/G12 (ノーマル/ロング)	2015.10~		LED/レーザー		—			LED	—	
8シリーズ	E31	1990.01~2001.02		H1	H1	—	—		—	—	
	G14/G15 (カブリオレ/クーペ)	2018.11~		レーザー		—			—	—	
X1	E84	2010.04~2015.09		D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車両によっては照射光の微細な フラッシングを回避できないため、 上記キャンセラーと 電源リレーハーネス タイプC (品番:BAP0018、 ¥12,800<税込¥14,080>、 要加工)が必要
	F48	2015.10~2019.09		LED		—			H8	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・灯具後方の樹脂カバーの加工が必要
		2019.10~		LED		—			LED	—	
X2	F39	2018.04~		LED	LED	—	—		LED	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
X3	E83	2004.06~2006.09		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D2S	—	—				
		2006.10~2011.02		H7	D1S	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F25	2011.03~		D1S	—		H11/LED	○/—	・灯体後方の樹脂部品(フロントバンパーインサート)との干渉部分の加工が必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)及び電源リレーハーネス タイプC(品番:BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>)、要加工が必要 ・コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可		
	G01	2017.10~		LED	—		LED	—			
X4	F26	2014.08~2018.08		D1S	—			LED	—		
				LED	—						
	G02	2018.09~		LED	—			LED	—		
X5	E53	2000.08~2003.09		HB3	D2S	—	—	H3	—		
		2003.10~2007.05		H1	D2S	—	—				
		E70	2007.06~2010.04		D1S	—		H8/H11	○/○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			2010.05~2013.10		D1S	—		H11	調		
		F15	2013.11~2019.01		LED	—		LED	—		
	G05	2019.02~		LED	—		LED	—			
X5 M	F85	2014.11~2020.02		LED	—			LED	—		
			F95	2020.03~		LED	—				
X6	E71	2008.06~2014.07		D1S	—			H8/H11	○/○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			F16	2014.08~2019.11		LED	—				
			G06	2019.12~		LED	—				
X6 M	F86	2014.11~2020.02		LED	—			LED	—		
			F96	2020.03~		LED	—				
X7	G07	2019.06~		LED	—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
M2 クーペ	F87	2016.01~		D1S	—		—	—			
M3 セダン	F80	2014.07~2019.09		LED	—		—	—			
M4 クーペ	F82	2014.02~		LED	—		—	—			
M5 セダン	F10	2014.08~		LED	—		—	—			
M6 カブリオレ	F12	2012.04~2019.07		LED	—		—	—			
M6 クーペ	F13	2012.04~2019.07		LED	—		—	—			
M6 グランクーペ	F06	2013.01~2019.07		LED	—		—	—			
Z4	E85/E86	2003.01~2006.03		H7	H7	—	—	H11	○		
		2006.04~2009.04		H7	D2S	—	—				
	E89	2009.05~2017.06		D1S	—	—	—	—			
	G29	2019.03~		LED	—		—	—			
i3	I01	2014.04~		LED	—		ハロゲンヘッドランプ車あり	H11	調		
i8	I12	2014.08~		LED	—		HID車あり	—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Aクラス	W168	1998.11~2001.07		H7	H7	—	—		H1	—	
		2001.08~2005.02		H4	H7	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W169	2005.02~2008.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2008.08~2012.12		H7	D2S	—	—		H8/H11	○/○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	W176	2013.01~2018.09		D1S		—			—	—	
	W177(ハッチバック)	2018.10~		LED		—			—	—	
V177(セダン)	2019.07~		LED		—			—	—		
Bクラス	W245	2006.01~2012.03		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
	W246	2012.04~2014.12		D1S		—			—	—	
	2015.01~2019.05		LED		—			—	—		
W247	2019.06~		LED		—			—	—		
Cクラス	W203	2000.09~2004.05		H7	H7	—	—		HB4	調	
				H7	D2R	—	—				
		2004.06~2006.02		H7	H7	—	—		HB4	調	
			AMG	H7	H7	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W204	2007.06~2011.04		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D1S	—	—				
		AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる	
	2011.05~2014.06		D1S		—			—	—		
W205	2014.07~		LED		—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CL	W215	1999.10~2002.10		H7	D2S	—	—	HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2002.10~2005.10		H7	D2S	—	—	HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	W216	2006.11~2010.10		D1S		—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		AMG		D1S		—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる	
		2010.11~2015.03		調	調	調	調	調	調		
GLAクラス	C117	2013.07~2016.07		D3S		—		—	—		
		2016.08~2019.08		LED		—		—	—		
	C118	2019.12~		LED		—		—	—		
CLK	W208	1997.10~2002.03		H7	H7	—	—	H3/H7	—/—		
				H7	D2R	—	—				
	W209	2002.04~2006.12		H7	H7	—	—	H7/HB4	—/×	灯体内のシェード干渉のため不可	
		2007.01~2009.07		H7	D2S	—	—	調	調		
		2007.01~2009.07		H7	D1S	—	—	調	調		
CLSクラス	W219	2005.02~2006.08		H7	D2S	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			AMG		H7	D2S	—	—	H7	—	
		2006.09~2011.02		H7	D1S/D2S	—	—/—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	AMG		H7	D1S/D2S	—	—/—	H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる		
	W218(クーペ)	2011.02~2018.05		LED		—		—	—		
	C218(シューティングブレーイク)	2012.10~2018.05		LED		—		—	—		
C257	2018.06~		LED		—		—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグラブ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
Eクラス	W210	1995.10~2001.01		H7	H7	—	—		H1	—		
		2001.01~2002.06		H7	H7	—	—		H7	—		
	W211	2002.06~2006.08		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2R	—	—					
		AMG	H7	D2S	—	—		HB4	×	後方スペース不足のため取付不可		
		2006.08~2009.04		H7	D1S	—	—		H11	○	コーナリングランプ連動のためキャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)と電源リレーハーネスタイプC(品番:BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>)、要加工が必要 ※キャンセラーの付属コンデンサー必要	
	AMG	H7	D1S	—	—		H7	—				AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W212	2009.05~2010.07			D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.08~2013.04			D1S		—					
		2013.05~2016.06			LED		—					
W213	2016.07~			LED		—						
Eクラスクーペ	C207	2009.07~2013.07		D1S		—						
		2013.08~		LED		—						
Mクラス	W163	1998.9~2001.10		H1	H7	—	—		H3	—		
				H7	D2R	—	—					
		2001.10~2005.9		H7	H7	—	—		H11	調		
		AMG	H7	D2S	—	—		H3	—			
	W164	2005.10~2008.9		H7	D1S/D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			AMG	H7	D1S/D2S	—	—					H7
		2008.10~2010.10		H1	D1S	—	—		調	調		
		AMG	H1	D1S	—	—		H7	—			
	2010.11~2012.05		調	調	調	調						
W166	2012.06~2015.10			D1S		—						
				LED		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグラブ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Gクラス	W463	1979.~2000.		H4		調		H3	—		
		2001.~2006.10		H4		×	球切れ警告灯点灯のため不可	H3	—		
			AMG		H4		×				球切れ警告灯点灯のため不可
		2006.11~2012.07		D1S		—		H11	×	正常点灯しないため不可	
			AMG		D1S		—				
		2012.08~2018.05		D1S		—		H11	○		
2018.06~		LED		—		—	—				
GLクラス	X164	2006.10~2010.02		H7	D1S/D2S	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2010.03~2013.03		H7	D1S	—	—				
	X166	2013.04~2016.04		D1S		—	—	—			
GLAクラス	X156	2014.05~2020.05		D3S		—		H11	○		
				LED		—					
	H247	2020.06~		LED		—	LED	—			
GLBクラス	X247	2020.06~		LED		—	—	—			
GLCクラス	X253(SUV)	2016.02~		LED		—	—	—			
	C253(クーペ)	2017.02~		LED		—	—	—			
GLEクラス	W166	2015.10~		LED		—	—	—			
	W167	2019.06~		LED		—	—	—			
GLKクラス	X204	2008.10~2010.02		D1S		—		調	調		
		2010.03~2016.02		D1S		—		—	—	LEDドライビングライト採用により バンパー内フォグラブ廃止	
				LED		—					
GLS	X166	2016.04~2020.02		LED		—	—	—			
	X167	2020.03~		LED		—	—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグラブ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Sクラス	W220	1998.11~2002.11		H7	H7	—	—		H7	—	
		2002.11~2005.10		H7	D2R	—	—		H7	—	
	W221	2005.10~2006.12		H7	H7	—	—		H7	—	
			AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2007.01~2009.08		H11	D1S	調	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
			AMG	H11	D1S	—	—		H7	—	
	2009.09~2013.09	後期	HID		—			—	—	デイルイト装備によりフォグラブ廃止	
W222	2013.10~	LED		—			—	—			
SL	R230	2001.10~2008.04		H7	D2S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4、H11どちらの場合も キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2008.05~2012.02		H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		AMG	H7	D1S	—	—		H7	—		
	R231	2012.03~2016.05		D1S		—			—	—	
	2016.06~		LED		—			—	—		
SLC	R172	2016.06~		LED		—			—	—	
SLK	R170	1997.01~2004.09		H7	H7	—	—		H1/H7	—/—	
				H7	D2S	—	—				
	R171	2004.09~2011.07		H7	H8	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			AMG	H7	D2R	—	—		H7	—	
R172	2011.07~2016.05		HID		—			—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Rクラス	W251	2006.03~2010.10		H7	D2S	—	—		H11	調	
		2010.11~2012.01		調	調	調	調		—	—	
Vクラス	W638	1998.06~2003.10		H4	H1	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W639	2006.10~2011.02		H7	H7	—	—		H7	—	
		2011.03~2015.09		D1S		—			H7	—	
	W447	2015.10~		LED		—			—	—	
ピアノ	W639	2003.10~2006.10		H7	H7	—	—		H7	—	
パネオ	W414	2003.10~2007.11		H7	H7	—	—		調	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
500 1.2L/1.4L (4気筒1240/1368ccエンジン)	31212 31214	2008.03~2015.12		H1	H7	—	×	Lo:特殊バルブアダプター、 後方スペース不足、 配光不良のため不可	H3	—	
				H1	D1S	—	—				
		2016.01~	ハロゲン プロジェクター	H7	H7	×	○	HI:後方スペース不足のため不可 Lo:フィアット500専用キット推奨 品番: PME5P60 ¥30,000(税込¥33,000)	H3	—	
			ハロゲン マルチリフレクター	H7	H7	×	×	HI:後方スペース不足のため不可 Lo:特殊バルブアダプター、 後方スペース不足、 配光不良のため不可			
	HID プロジェクター	H7	D1S	×	—	HI:後方スペース不足のため不可					
500 ツインエアー (2気筒875ccエンジン)	31209	2011.03~2015.12		H1	H7	—	×	Lo:特殊バルブアダプター及び 後方スペース不足、 正常点灯しないため不可	H3	—	
				H1	D1S	—	—				
		2016.01~	ハロゲン プロジェクター	H7	H7	×	×	HI:後方スペース不足のため不可 Lo:後方スペース不足及び 正常点灯しないため不可	H3	—	
			ハロゲン マルチリフレクター	H7	H7	×	×	HI:後方スペース不足のため不可 Lo:特殊バルブアダプター及び 後方スペース不足、 正常点灯しないため不可			
	HID プロジェクター	H7	D1S	×	—	HI:後方スペース不足のため不可					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フィアット

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
500X	33414	2015.10~2017.07		H4				H8	○		
		2015.10~2019.04		D5S		—					
		2019.05~	ベースグレード クロス	調	調			調	調		
パンダ	141・153	1989.01~1999.12		H4E		×				特殊形状のため不可	
	16912	2004.07~2011.05		H4		×		H1	—	灯体裏カバーがあるため不可	
	13909	2013.06~		H4		×		H11	○	灯体裏カバーがあるため不可	
プント	199144	2012.09~2014.09		H4		×				警告灯点灯及び灯体裏カバーがあるため不可	
プント エヴォ	199144	2012.10~2013.02		H4		×				警告灯点灯及び灯体裏カバーがあるため不可	
										正規輸入車のバンパーにある灯体はコーナリングランプとして機能し、フォグランプとしては機能しない。	
										正規輸入車はバンパーにある灯体はコーナリングランプとして機能し、フォグランプとしては機能しない。	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミニ	R50、R53	2001.10~2004.09		H7	H7	—	—	H7/H11	—/○	H7: 対応品なし H11: キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2R	—	—				
		2004.09~2007.01		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2S	—	—				
	R56	2007.2~2010.09		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					
		2010.10~2014.03		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					
F55、F56	2014.04~		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要		
			LED		—						
ミニ クラブマン	R55	2007.02~2014.03		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					
	F54	2015.09~		LED		—		LED	—		
ミニ コンバーチブル	R52	2004.09~2009.03		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2S	—	—				
				H7	D1S	—	—				
	R57	2009.04~2010.09		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					
				H4		×					H8
D1S		—									
ミニ クーペ	R58	2011.09~2014.03		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					
ミニ ロードスター	R59	2011.09~2014.03		H4		×		H8	○	キャンセラー(品番: LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	モデルコード	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ミニ クロスオーバー	R60	2011.01~2014.08		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2014.09~2017.01		D1S		—					
	F60	2017.02~		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8/LED	○/—	H8:キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 LED:対応品なし
				D1S		—					
			H7	H7	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要	
			LED		—			LED	—		
ミニ パースマン	R61	2013.03~2017.01		H4		×		PWM制御により正常点灯しないため不可	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要
				D1S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

ホルシエ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
911	993	1993.08~1997.12		H1	H1	—	—		H3	—		
				H1	D2S	—	—					
	996	1998.01~2001.12		H1	H7	—	—		H7	—		
				H1	D2S	—	—					
		2002.01~2004.07		H11	H7	調	—		H3	—		
				H9	D2S	調	—					
	997	2004.08~2008.06		H9	H7	調	—		H8	調		
				H11	D2S	調	—					
		2008.07~2011.10	コーナリングライトあり コーナリングライトなし	H7	D2S	—	—	Hi: 灯体裏カバーが有るため不可	H11	調		
	H11	D2S	×	—								
991	2011.11~2019.06			調	D3S	—	—	—	—			
992	2019.07~			LED	—	—	—	—	—			
カイエン	955 (9PA)	2002.09~2006.11	初代前期	H7	H7	—	—		H11	調		
				H7	D1S	—	—					
	957 (9PA)	2006.12~2010.02	初代後期	H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D1S	—	—					
	958 (92A)	2010.03~2014.06			H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2014.07~2017.11			H7	D3S	—	—				
(E3K)	2017.12~			LED	LED	—	—	—	—			
ケイマン	987C	2005.08~2008.10		H9	H7	調	—		H8	調		
		2008.11~2012.11		H9	D2S	—	—					
	981C	2012.12~2016.04	H7	D2S	—	—		調	調			
			H9	H7	調	—						
			H7	D3S	—	—						
H7	DLS	—	—									
718ケイマン	982C	2016.04~		DLS	—	—	バイキセノン車	—	—			
				LED	—	—						
パナメーラ	970	2009.07~2016.06		H7	D1S	—	—		調	調		
				LED	—	—						
(G2H)	2016.07~			LED	LED	—	—	—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
ボクスター	986	1996.10~2004.11		H7	H7	—	—	H7	—		
					D2S		—				
	987	2004.12~2008.10		H9	H7	調	—	H8	×	後方スペース不足のため装着不可	
				H9	D2S	調	—				
				H7	D2S	—	—				
	981	2012.06~2016.02		H9	H7	調	—	—	—		
H7				D3S	—	—					
H7				DLS	—	—					
718ボクスター	982	2016.02~		DLS		—	—	—	—	バイクセノン車	
				LED		—	—				
マカン	95B	2014.04~		H15	H7	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D3S		—	—				
				LED		—	—	H11/LED	○/—	H11:キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 LED:対応品なし	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ運動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
up! (アップ)	AACHY (12)	2012.10~2015.05	クロスup含む ※e-upを除く	H4		○		●灯体脱着必要 ●promina up!専用システム推奨 PH27J(¥31,000<税込¥34,100>)	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要
		2015.06~2021.03	クロスup含む ※GTI、e-upを除く ブルーモーション対応	H4		○	●灯体脱着必要 ●promina up!専用システム推奨 PH26J(¥37,000<税込¥40,700>) ●up!専用システム未使用の場合、 フリッカー防止ユニットType-B (P-HLCBB、7,000円<¥7,700>)必要	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要	
	AADKR(12)	2018.06~2021.03	GTI	H4		○	●灯体脱着必要 ●フリッカー防止ユニットType-B (P-HLCBB、税別7,000円)必要	HB4	○	フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要	
イオス	1FB	2006.10~2010.06		D1S		—			HB4	○	●フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
ゴルフ5	1KB (1K)	2004.06~2005.09		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	HB4: ●フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—				H11: ●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2005.10~2009.03		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	HB4: Gti ●フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—				H11: Gti以外 ●キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ゴルフ6	1KC (5K)	2009.04~2013.02		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・コーナリングランプ連動車は 上記キャンセラーと 電源リレーハーネス タイプC (品番: BAP0018、 ¥12,800<税込¥14,080>、 要加工)が必要 ※付属コンデンサー不要
		2009.09~2013.02	GTI	D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.09~2013.02	R	D1S		—			—	—	
ゴルフ7	AUC (5G)	2013.04~2017.04		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
				D3S		—			H11	○	
			GTI (13.08~17.04)	D3S		—			LED	—	
		R (14.02~17.04)	D3S		—			—	—		
	AUC (BQ)	2017.05~		H9	H7	×	×	Hi: ヒートシンク側面が干渉のため不可 Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
				LED		—					
GTI			LED		—			LED	—		
	R	LED		—			—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ゴルフ5 ヴァリアント	1KA	2007.09~2009.10		H7	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4/H11	○/○	HB4: ・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 H11: ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D2S	—	—				
ゴルフ6 ヴァリアント	1KC	2009.11~2013.12		H15	H7	—	×	Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・コーナリングランプ連動車は 上記キャンセラーと 電源リレーハーネス タイプC (品番:BAP0018、 ¥12,800<税込¥14,080>、 要加工)が必要 ※付属コンデンサー不要
				D1S		—					
ゴルフ7 ヴァリアント	AUC	2014.01~2017.04		D3S		—		Hi: ヒートシンク側面が干渉のため不可 Lo: 対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H11	○	
		2017.05~		H9	H7	×	×		H11	○	
ゴルフ7 オールトラック	AUC	2015.07~2017.04		D3S		—			H11	○	
		2017.05~		LED		—			H11	○	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ運動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ゴルフ トーラン	1TA、1TB (1T1)	2004.04~2007.03		H7	H7	—	×	Lo:対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	調	
				D2S		—					
	1TB、1TC (1T2)	2007.04~2010.12		H7	H7	—	×	Lo:玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
	1TC (1T3)	2011.01~2013.04			H15	H7	—	×	Lo:対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	H8/H11	○/○
			D3S		—						
1TC	2013.05~2015.12			D3S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※ 付属品のコンデンサー不要
1TC	2016.01~	16.01フルモデルチェンジ		H7	H7	—	—		—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグランプ無し
				LED		—			H11	○	R-Lineはフォグランプ無し
ゴルフ カブリオレ	1KC	2011.09~2014.03		D1S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
ゴルフプラス	1KB	2005.11~2008.06		H7	H7	—	×	Lo:対応するバルブアダプターが無い、 配光不良、玉切れ警告灯点灯のため不可	HB4	調	
シロッコ	13C	2009.05~2014.03		D1S		—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.02~2014.03	R	D1S		—					

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
シャラン	7N	2010.11~2015.08		D3S	—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	7N	2015.09~	15.09フルモデルチェンジ	D3S	—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
T-クロス	C1D	2019.11~		LED	—			H8	○	PM741推奨(キャンセラー不要) PM761を装着する際は、 キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
T-ロック	A1D	2020.07~		ハロゲン	調			—	—	フォグランプ無し	
				LED	—			H8	調		
ティグアン	5NC	2008.09~2011.10		D1S	—			HB4	調		
		2011.11~2016.12		D3S	—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要) ・キャンセラー(LEP0001、税別15,000円)必要	
	5NC(AD)	2017.01~	17.01フルモデルチェンジ	H7	H7	—	—	H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
トウアレグ	7LA	2003.09~2007.04		H7	D1S	—	—	HB4/H11	○/○	HB4: ・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 H11: ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				D1S	—					H11	調
	7LB	2007.05~2011.01		D1S	—			H11	調		
	7PC(7P)	2011.02~		D3S	—			HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
パサート	3BA,3BB (B5)	2002.04~2006.03	ワゴン含む	H7	H7	—	—	H3	—		
				H7	D2S	—	—				
	3C (B6)	2006.04~2006.12 2007.01~2010.01			H7	D2S	—	—	HB4	調	
					H7	H7	—	—			
					D1S		—		HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
					D3S		—				
	3CC (B7)	2011.05~2015.06		H9	H7	調	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	3CC (3G, B8)	2015.07~2021.03 2021.04~	15.07フルモデルチェンジ	H9	H7	調	—	H8	○		
							LED				—
				LED		—		調	調	ハロゲンフォグランプあり	
パサート ヴァリアント	3C (B6)	2006.04~2006.12 2007.01~2010.01		H7	D2S	—	—	HB4	調		
				H7	H7	—	—				
					D1S		—		HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
					D3S		—				
		3CC (B7)	2011.05~2015.06		H9	H7	調	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		3CC (3G)	2015.07~2021.03 2021.04~	15.07フルモデルチェンジ	H9	H7	調	—	H8	○	
							LED				
				LED		—		調	調	ハロゲンフォグランプあり	
パサートCC	3CB, 3CC	2008.11~2012.07		D1S		—		HB4	○	・フォグランプのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要	
フォルクスワーゲンCC	3CC	2012.07~2016.07		D3S		—		H8	○		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし、調: 調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

フォルクスワーゲン

車種名	車両型式 (モデルコード)	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグラブ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正 バルブ 形状	LED 適合	備考
				ハイ ビーム	ロー ビーム	ハイ ビーム	ロー ビーム				
ニュービートル	9CA	1999.09~2005.10		H1	H1	—	—		H1	—	
		2005.10~2010.12		H7	H7	—	—		H11	○	
		2005.04~2010.12		H1	D2S	—	—		H1	—	
ザ・ビートル	16CBZ	2012.04~2016.08		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	H8	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・要加工(灯体後部の樹脂部品との干渉 部分を削る)
				DLS		—					
		2016.09~		H4		×		灯体裏カバーがあるため不可	HB4	○	・フォグラブのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要 ・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
				DLS		—					
ポロ	9NBBY	2002.~2005.08		H1	H7	—	—		HB4	調	
				H1	H7	—	—				
	6RC (6R)	2009.10~2014.07		H7	H7	×	×	Lo&Hi:後方スペース不足のため不可	H8	○	
				D3S		—					
	6RC (6C)	2014.08~2018.02		H7	H7	調	×	Lo:後方スペース不足のため不可	H8	○	
				D3S		—					
				LED		—					
	AWC(AW)	2018.03~		H7	H7	×	×	Hi:後方スペース不足のため不可 Lo:玉切れ警告灯点灯のため不可	—	—	ハロゲンヘッドライト車はフォグラブ無し
			LED	LED	—	—					
クロスポロ	9NB	2006.09~		H1	H7	—	—		HB4	調	
				H7	H7	×	×	Lo&Hi:後方スペース不足のため不可			
	6RC (6R)	2010.06~2014.07		D3S		—			HB4	○	・フォグラブのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要)
				H7	H7	調	×	Lo:後方スペース不足のため不可			
6RC (6C)	2014.08~2018.02		D3S		—			HB4	○	・フォグラブのバルブ挿入口 干渉部分の加工必要)	
			H7	H7	調	×	Lo:後方スペース不足のため不可				

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。