

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Aクラス	W168	1998.11~2001.07		H7	H7	—	—		H1	—	
		2001.08~2005.02		H4	H7	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W169	2005.02~2008.07		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2008.08~2012.12		H7	D2S	—	—		H8/H11	○/○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
	W176	2013.01~2018.09		D1S		—			—	—	
	W177(ハッチバック)	2018.10~		LED		—			—	—	
V177(セダン)	2019.07~		LED		—			—	—		
Bクラス	W245	2006.01~2012.03		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				D1S		—					
	W246	2012.04~2014.12		D1S		—			—	—	
		2015.01~2019.05		LED		—			—	—	
	W247	2019.06~		LED		—			—	—	
Cクラス	W203	2000.09~2004.05		H7	H7	—	—		HB4	調	
				H7	D2R	—	—				
		2004.06~2006.02		H7	H7	—	—		HB4	調	
			AMG	H7	H7	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
		2006.03~2007.05		H7	D2S	—	—		H7	—	
	W204	2007.06~2011.04		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
				H7	D1S	—	—				
	AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる		
		2011.05~2014.06		D1S		—			—	—	
W205	2014.07~			LED		—			—	—	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
CL	W215	1999.10~2002.10		H7	D2S	—	—	HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2002.10~2005.10		H7	D2S	—	—	HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	W216	2006.11~2010.10		D1S		—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		AMG	2010.11~2015.03		D1S		—		H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる
GLAクラス	C117	2013.07~2016.07		D3S		—		—	—		
		2016.08~2019.08		LED		—		—	—		
	C118	2019.12~		LED		—		—	—		
CLK	W208	1997.10~2002.03		H7	H7	—	—	H3/H7	—/—		
				H7	D2R	—	—				
	W209	2002.04~2006.12		H7	H7	—	—	H7/HB4	—/×	灯体内のシェード干渉のため不可	
		2007.01~2009.07		H7	D2S	—	—				
CLSクラス	W219	2005.02~2006.08		H7	D2S	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			AMG		H7	D2S	—	—	H7	—	
		2006.09~2011.02		H7	D1S/D2S	—	—/—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	AMG		H7	D1S/D2S	—	—/—	H7	—	AMG車は標準車とバルブ形状異なる		
	W218(クーペ)	2011.02~2018.05		LED		—		—	—		
	C218(シューティングブレーイク)	2012.10~2018.05		LED		—		—	—		
C257	2018.06~		LED		—		—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグラブ			
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
Eクラス	W210	1995.10~2001.01		H7	H7	—	—		H1	—		
		2001.01~2002.06		H7	H7	—	—		H7	—		
	W211	2002.06~2006.08		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2R	—	—					
		AMG	H7	D2S	—	—		HB4	×	後方スペース不足のため取付不可		
		2006.08~2009.04		H7	D1S	—	—		H11	○	コーナリングランプ連動のためキャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)と電源リレーハーネスタイプC(品番:BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>)、要加工が必要 ※キャンセラーの付属コンデンサー必要	
	AMG	H7	D1S	—	—		H7	—				AMG車は標準車とバルブ形状異なる
	W212	2009.05~2010.07			D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.08~2013.04			D1S		—					
		2013.05~2016.06			LED		—					
W213	2016.07~			LED		—						
Eクラスクーペ	C207	2009.07~2013.07		D1S		—						
		2013.08~		LED		—						
Mクラス	W163	1998.9~2001.10		H1	H7	—	—		H3	—		
				H7	D2R	—	—					
		2001.10~2005.9		H7	H7	—	—		H11	調		
		AMG	H7	D2S	—	—		H3	—			
	W164	2005.10~2008.9		H7	D1S/D2S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			AMG	H7	D1S/D2S	—	—					H7
		2008.10~2010.10		H1	D1S	—	—		調	調		
		AMG	H1	D1S	—	—		H7	—			
	2010.11~2012.05		調	調	調	調						
W166	2012.06~2015.10			D1S		—						
				LED		—						

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグラブ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Gクラス	W463	1979.~2000.		H4		調		H3	—		
		2001.~2006.10		H4		×	球切れ警告灯点灯のため不可	H3	—		
			AMG		H4		×				球切れ警告灯点灯のため不可
		2006.11~2012.07		D1S		—		H11	×	正常点灯しないため不可	
			AMG		D1S		—				
		2012.08~2018.05		D1S		—		H11	○		
2018.06~		LED		—		—	—				
GLクラス	X164	2006.10~2010.02		H7	D1S/D2S	—	—	H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2010.03~2013.03		H7	D1S	—	—	—	—		
	X166	2013.04~2016.04		D1S		—	—	—	—		
GLAクラス	X156	2014.05~2020.05		D3S		—	—	H11	○		
				LED		—	—	—	—		
	H247	2020.06~		LED		—	—	LED	—		
GLBクラス	X247	2020.06~		LED		—	—	—	—		
GLCクラス	X253(SUV)	2016.02~		LED		—	—	—	—		
	C253(クーペ)	2017.02~		LED		—	—	—	—		
GLEクラス	W166	2015.10~		LED		—	—	—	—		
	W167	2019.06~		LED		—	—	—	—		
GLKクラス	X204	2008.10~2010.02		D1S		—	—	調	調		
		2010.03~2016.02		D1S		—	—	—	—	LEDドライビングライト採用によりバンパー内フォグラブ廃止	
				LED		—	—				
GLS	X166	2016.04~2020.02		LED		—	—	—	—		
	X167	2020.03~		LED		—	—	—	—		

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグラブ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Sクラス	W220	1998.11~2002.11		H7	H7	—	—		H7	—	
		2002.11~2005.10		H7	D2R	—	—		H7	—	
	W221	2005.10~2006.12		H7	H7	—	—		H7	—	
			AMG	H7	D1S	—	—		H7	—	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2007.01~2009.08		H11	D1S	調	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
			AMG	H11	D1S	—	—		H7	—	
	2009.09~2013.09	後期	HID		—			—	—	デイルイト装備によりフォグラブ廃止	
W222	2013.10~	LED		—			—	—			
SL	R230	2001.10~2008.04		H7	D2S	—	—		HB4/H11	○/○	HB4、H11どちらの場合もキャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2008.05~2012.02		H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
		AMG	H7	D1S	—	—		H7	—		
	R231	2012.03~2016.05	D1S		—			—	—		
		2016.06~	LED		—			—	—		
SLC	R172	2016.06~	LED		—			—	—		
SLK	R170	1997.01~2004.09		H7	H7	—	—		H1/H7	—/—	
				H7	D2S	—	—				
	R171	2004.09~2011.07		H7	H8	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要
			AMG	H7	D2R	—	—		H7	—	
R172	2011.07~2016.05	HID		—			—	—			

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

(該当商品:PM071~PM072、PM701~PM781)

2021年6月

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、エンジン再始動時に車種によっては稀に点滅する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。



promina LED HEAD & FOG BULB適応表

適応表の略記号一覧

○:適合、×:取付不可、—:該当なし、調:調査中(要問合せ)

メルセデスベンツ

車種名	コードネーム	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
Rクラス	W251	2006.03~2010.10		H7	D2S	—	—		H11	調	
		2010.11~2012.01		調	調	調	調		—	—	
Vクラス	W638	1998.06~2003.10		H4	H1	×	—		H4	×	ハイビーム兼用
	W639	2006.10~2011.02		H7	H7	—	—		H7	—	
		2011.03~2015.09		D1S		—			H7	—	
	W447	2015.10~		LED		—			—	—	
ピアノ	W639	2003.10~2006.10		H7	H7	—	—		H7	—	
パネオ	W414	2003.10~2007.11		H7	H7	—	—		調	調	

掲載の価格は税別価格です。製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。