



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
1シリーズ	E87	2004.09~2007.04		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2007.05~2011.08		H7	D1S	—	—				
	E88 (カブリオレ)	2008.03~2014.02			D1S		—		H11	調	
					D1S		—				
					D1S		—				
	E82 (クーペ)	2008.02~2014.02			D1S		—		—	—	
					D1S		—				
F20	2011.09~2015.04			D1S		—		H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				2015.05~2019.10		H7	H7				—
F40	2019.11~			LED		—		H8/LED	○/—	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
2シリーズ	F22/F23 (クーペ/カブリオレ)	2014.04~		D1S		—		H8/H11	調		
	F45 (アクティブツアラー)	2014.10~		LED		—		H8	×	運転席側のウォッシャータンク干渉のため装着不可	
	F46 (グランツアラー)	2015.06~		LED		—		H8	調		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
3シリーズ (F30,F31,F34,G20,G21は次ページ)	E90/E91 (セダン/ツーリング)	2005.04~2008.11		H7	H7	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2008.11~2011.12		H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	・キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※付属コンデンサー不要
	E92 (クーペ)	2006.05~2010.09	M3含む	D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.10~2013.09	M3含む	D1S		—			H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	D1S		—			H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
	E93 (カブリオレ)	2006.09~2010.04		H7	D1S	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
		2010.05~2014.02		H7	D1S	—	—		H8	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		H11	○	キャンセラー(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
3シリーズ (E90, E91, E92, E93は前ページ)	F30/F31 (セダン/ツーリング)	2012.01~2015.07		H7	H7	—	—	H8	○	<ul style="list-style-type: none"> ●キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※付属コンデンサー不要 ●アクティブハイブリッドはオイルクーラーと干渉のため不可 ●コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可 	
		2015.08~2019.02		D1S		—					
	F34 (グランツーリスモ)	2013.06~		D1S	—		H8	調			
	G20/G21 (セダン/ツーリング)	2019.03~		LED	—		LED	—			
				レーザー	—						
4シリーズ	F32 (クーペ)	2013.09~2020.09		D1S	—		H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要		
				LED	—		LED	—			
	F33 (カブリオレ)	2014.02~2021.02		D1S	—		H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要		
				LED	—		LED	—			
	F36 (グランクーペ)	2014.06~2020.09		D1S	—		H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要		
				LED	—		LED	—			
	G22(クーペ)	2020.10~		LED	—		LED	—			
G23(カブリオレ)	2021.03~		LED	—		LED	—				

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。

AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)の周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ				
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考	
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム					
5シリーズ	E60/E61 (セダン/ツーリング)	2003.08~2007.05		H7	H7	—	—		HB4	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2007.05~2010.02		H7	D1S	—	—		H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D1S	—	—		HB4	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F10/F11 (セダン/ツーリング)	2010.03~2013.08			D1S		—			H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。
			Mスポーツ		D1S		—			H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。
		2013.09~2017.01		D1S		—			H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車種によっては警告灯点灯及び点滅等を回避できない場合あり。	
	F07 (グランツーリスモ)	2010.08~2017.01		D1S		—			H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
				LED		—			LED	—		
	G30/G31 (セダン/ツーリング)	2017.02~		LED		—			LED	—		
6シリーズ	E63/E64 (クーペ/カブリオレ)	2003.10~2007.10		H7	D2S	—	—		HB4	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2007.11~2011.7		H7	D2S/D1S	—	—/—		H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F12/13 (カブリオレ/クーペ)	2011.08~		D1S		—			LED	—		
				LED		—						

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				備考	フォグランプ		
				純正バルブ形状		LED適合			純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
7シリーズ	E65/E66 (ノーマル/ロング)	2002.02~2005.04		H7	D2S	—	—		H3	—	
		2005.05~2009.02		D1S		—			HB	×	ECU誤作動の可能性
	F01/F02/F04 (ノーマル/ロング/ ハイブリッド)	2009.03~2015.09		D1S		—			H8	×	キャンセルを装着しても、警告灯が消えず正常点灯しない車両があるため不可
	G11/G12 (ノーマル/ロング)	2015.10~		LED/レーザー		—			LED	—	
8シリーズ	E31	1990.01~2001.02		H1	H1	—	—		—	—	
	G14/G15 (カブリオレ/クーペ)	2018.11~		レーザー		—			—	—	
X1	E84	2010.04~2015.09		D1S		—			H8	○	キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ※車両によっては照射光の微細な フラッシングを回避できないため、 上記キャンセルと 電源リレーハーネス タイプC (品番:BAP0018、 ¥12,800<税込¥14,080>、 要加工)が必要
	F48	2015.10~2019.09		LED		—			H8	○	・キャンセル(品番:LEP0001、 ¥15,000<税込¥16,500>)必要 ・灯具後方の樹脂カバーの加工が必要
		2019.10~		LED		—			LED	—	
X2	F39	2018.04~		LED	LED	—	—		LED	—	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセルを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグラブ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグラブに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグラブ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
X3	E83	2004.06~2006.09		H7	H7	—	—	H11	○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
			Mスポーツ	H7	D2S	—	—				
		2006.10~2011.02		H7	D1S	—	—				
	F25	2011.03~		D1S		—		H11/LED	○/—	・灯体後方の樹脂部品(フロントバンパーインサート)との干渉部分の加工が必要 ・キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)及び電源リレーハーネスタイプC(品番:BAP0018、¥12,800<税込¥14,080>)、要加工が必要 ・コーナリングランプ連動付車は点滅のため不可	
G01	2017.10~		LED		—		LED				—
X4	F26	2014.08~2018.08		D1S		—		LED	—		
	G02	2018.09~		LED		—					
X5	E53	2000.08~2003.09		HB3	D2S	—	—	H3	—		
		2003.10~2007.05		H1	D2S	—	—				
	E70	2007.06~2010.04		D1S		—		H8/H11	○/○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
		2010.05~2013.10		D1S		—					
	F15	2013.11~2019.01		LED		—					
	G05	2019.02~		LED		—		LED	—		
X5 M	F85	2014.11~2020.02		LED		—		LED	—		
	F95	2020.03~		LED		—		LED	—		
X6	E71	2008.06~2014.07		D1S		—		H8/H11	○/○	キャンセル(品番:LEP0001、¥15,000<税込¥16,500>)必要	
	F16	2014.08~2019.11		LED		—					
	G06	2019.12~		LED		—					
X6 M	F86	2014.11~2020.02		LED		—		LED	—		
	F96	2020.03~		LED		—		LED	—		
X7	G07	2019.06~		LED		—		—	—		

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。



AIRZERO LED HEAD & FOG BULB適応表

2021年6月現在

適応表の略記号一覧

○: 適合、×: 取付不可、—: 該当なし

- 車種によっては球切れ警告灯が点灯しますので、別売りのキャンセラーを併用して警告灯の点灯を回避してください。
- 備考欄に記載が無い車種でも灯体(ヘッドライトやフォグランプ)のや周辺部品の脱着や加工が必要な場合がございます。
- 年式や型式の車両情報が同一でも、オプション装着品や特別仕様車の架装内容、正規輸入車と並行輸入車の違い、寒冷地仕様等の装備品違い、車両個体差により装着できない場合やバルブの形状が違う場合がございます。
- 本製品を装着することにより、他電装部品に障害を及ぼす場合があります。(エンジンチェックランプの点灯、ラジオ、カーナビ等へのノイズ等)
- アイドリングストップ車に装着した場合、車種によってはエンジン再始動時に稀に点滅や消灯する場合がございますが、故障ではございません。
- コーナリングランプ連動フォグランプに装着した場合、コーナリングランプの点灯・消灯時に点滅する場合がございますが、故障ではありません。

BMW

車種名	車両型式	年式	グレード・仕様など	ヘッドライト				フォグランプ			
				純正バルブ形状		LED適合		備考	純正バルブ形状	LED適合	備考
				ハイビーム	ロービーム	ハイビーム	ロービーム				
M2 クーペ	F87	2016.01~		D1S				—	—		
M3 セダン	F80	2014.07~2019.09		LED				—	—		
M4 クーペ	F82	2014.02~		LED				—	—		
M5 セダン	F10	2014.08~		LED				—	—		
M6 カブリオレ	F12	2012.04~2019.07		LED				—	—		
M6 クーペ	F13	2012.04~2019.07		LED				—	—		
M6 グランクーペ	F06	2013.01~2019.07		LED				—	—		
Z4	E85/E86	2003.01~2006.03		H7	H7	—	—	H11	○		
		2006.04~2009.04		H7	D2S	—	—				
	E89	2009.05~2017.06		D1S		—	—	—	—		
	G29	2019.03~		LED		—		—	—		
i3	IO1	2014.04~		LED				H11	調	ハロゲンヘッドランプ車あり	
i8	I12	2014.08~		LED				—	—	HID車あり	

製品向上の為、仕様・価格等は予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。